

# 700.00 SEK

Uppskattad leveranstid


Från 163.00 SEK / 1-3 dagar

## US Ericsson Motor AB

Smörhöga 1

34255 Grimslov

+46 470 666 01



### Kylfläkt Elektrisk

|              |                         |                   |                            |
|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Lagernummer  | Position                | Kvalitetskod      | Passar från/till årsmodell |
| <b>W4181</b> | -                       | -                 | -                          |
| Nyckod       | Tillverkare             | Tillverkarens kod | Original nr.               |
| -            | <b>VÄNSTER EL-FLÄKT</b> | -                 | -                          |
| Anmärkningar |                         |                   |                            |
| -            |                         |                   |                            |

### Chrysler Voyager

|                                      |                    |                     |                    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Chassi nr.                           | Årsmodell          | Mätarställning (km) | Bränsle            |
| <b>GYB4R2VU111127</b>                | <b>1997</b>        | -                   | -                  |
| Färg                                 | Färgkod            | Interiör            | Interiörkod        |
| <b>SVART</b>                         | -                  | -                   | -                  |
| Växellåda                            | Växellådans nummer | Utväxling           | Beskrivning        |
| -                                    | -                  | -                   | -                  |
| Motor                                | Motorkod           | Tillverkningsdatum  | Registreringsdatum |
| -                                    | -                  | -                   | <b>19970303</b>    |
| Anmärkningar                         |                    |                     |                    |
| <b>grand 3,3l v6 utlätt skada vf</b> |                    |                     |                    |

